






<http://murysz.republika.pl>










SCHEMAT B



TOR CHROMINCH+LUMINACJI




**G90-G110-CP90-CP110 EUROPE & NORDIQUE
TTX-DECODER**



OTVC Philips chassis CP 110

strona 2/2


<http://muryasz.republika.pl>




REMARKS:



- 1) PRESENT IN UHF-ONLY SETS
- 2) NOT PRESENT IN UHF-ONLY SETS
- 3) PRESENT IN MULTI-FRANCE SETS

<http://muryasz.republika.pl>





KOREKCJA



ODCHYLENIE PIONOWE

