

INVERTO-BUG-Tracking-Liste des Invertforum.de

 eskaliert
 keine weitere Arbeiten
 wird dran gearbeitet
 behoben

Lfd.Nr.	Datum	Invert #	SW Version	Kategorie	Ersteller	Titel	Beschreibung	Erklärung / Abhilfe	Status	Behoben mit SW	Datum
1	04.09.2006		1.3 211 -183	Audio	Benwick	AC3-Ton verschwindet	AC3-Ton bei der Wiedergabe (auch Timeshift) verschwindet öfters. Auch sobald man springt oder andere Aktionen durchführt (Pause, Spulen, etc.). Eventuell kommt der dann wieder, wenn man erneut springt... oft aber auch				
2	06.09.2006		1.3	Audio	AndiF	Unterschiedliche Lautstärke	Der normale Stereo-Ton wird wesentlich lauter an meinen Verstärker weitergegeben als Dolby-Digital 2.0 bzw. AC3. Dies führt dazu, dass beim Zappen jedesmal die Lautstärke regulieren muss bzw. generell komplett nur auf Stereo-Ton umstelle. Dies tritt beim optischen und koaxialen Anschluß auf	Benutzt man den digitalen Ausgang, wird weder Stereo noch DD in der Lautstärke geregelt, das Signal bleibt digital bis es am Verstärker ankommt. Es wird lediglich MPEGAudio <-> PCM gewandelt. Die Lautstärke gibt der TV-Sender vor.			06.09.2006
3	17.09.2006		1.3 211 -183	Audio	wolfi3360	Audio Ausgang (Chinch) schaltet ab	Seit der Software 1.3 gibt es ein Problem mit der Ausgabe der Audio-Tonausgabe. Da ich diesen Ausgang für Funklautsprecher verwende, und auch bis zur neuen Software kein Problem hatte war für mich alles in Ordnung. Seit der neuen Aufspielung der Software über Satellit gibt es nämlich Probleme das dieser Ausgang einmal funktioniert ca.1-3 Tage und auf einmal wieder nicht funktioniert. Abhilfe schafft nur ein aus-einschalten über den I-O Schalter	Wenn die Lautstärkenregelung am Invert unter 50% ist, schaltet der Audio Cinch weg			05.11.2006
4	07.10.2006		1.3	CAM	Johann	Bild bleibt stehen - Crypto Works System Rev. 2.0	Hab jetzt einige zeit getestet und bin zum schluss gekommen das, das ruckeln nur bei den sendern die über das cryptoworks modul laufen (ORF, ATV+) vorhanden ist. Wollte über den receiver ein softwareupdate machen, hat aber leider nicht funktioniert weil er den transponder nicht gefunden hat.	Laut anderem Forum funktioniert es bei den modulen: TechniSat TechniCAM CW - TechniSat TechniCrypt CW - TechniSat TechniCAM MultyCrypt 1 - Mascom AlphaCrypt Classic - Mascom Alphacrypt TC - Mascom Cryptoworks - Mascom easy.TV nur bei SCM microsystem nicht			
5	08.10.2006		1.3	CAM	gringo122	Jugendschutz und Pin	Softwareversion Alphacrypt : 3.09 EasyTv : 1.09. Bei Sendungen ab 16 Jahre der Bildschirm dunkel wird und auch keine Aufforderung zu einer Eingabe eines Pins oder dergleichen kommt. Über Menü/CI-Interface/EasyTv/Jugendschutz/Programm testen/freischalten kann man nach Eingabe eines Pins den Sender freischalten -> mühsam.				
6	08.10.2006		1.3	CAM	gringo122	Nachträgliches Entschlüsseln	Film wird verschlüsselt aufgenommen. Beim nachträglichem entschlüsseln, kommt die Meldung "Kein Cam" und er versucht ständig etwas zu finden. Der Film wird nicht entschlüsselt.	Unverschlüsselte Aufnahmen nur bei gleichzeitigen Anschauen möglich. Mit T-Rex 4.1 klappt es nachträglich auch nie, Direktaufnahmen funktionieren aber einwandfrei. Mit dem AlphaCrypt Light klappt es immer (G.Freeman)			
7	11.10.2006		1.3	CAM	water100	zwei CAMs im Invert gleichzeitig	Wenn ein T-Rex Cam und ein Alphacrypt light im Receiver stecken wird die Alphacrypt light jedoch nicht erkannt. Ein Umstecken in den CI-Schächten bringt auch nichts. Selbst ein Entfernen des T-Rex und ein Stecken des Alphacrypt funktioniert nicht. Man muß den Receiver bei gesteckter Alpha light booten, dann funktioniert es. Betreibt man das Alpha light alleine gibt es keine Probleme, nur beide Karten gleichzeitig funktionert eben nicht.	Andy : Mit zwei Modulen haben die meisten Receiver Probleme. Ausserdem werden die Dinger so heiss, daß es schon bald verschmort riecht. Mit dem Dragon-Modul und dem Alphacrypt hat es bei mir funktioniert. Ich glaube Alpha = Oben und Dragon = Unten.Bei meinem T-Rex ging es auch nicht. TimCedric : geht mir genau so. habe Easy.tv Modul und t-Rex Super 4.6 Modul. Ich habe keine Möglichkeit beide zu betreiben			
8	21.09.2006		1.3	Decodierung	gnu42	Offline Dekodieren funktioniert nicht	Erhebliche Probleme bei der nachträglichen Offline Dekodierung von verschlüsselten Aufnahmen				
9	01.10.2006		1.3.211.230	DiseqC1.2	Packe	Ich habe eine Drehanlage an dem Invert. Nach dem Ausschalten fährt die Antenne ins nirgendwo. Auch das Einschalten eines Kanal, zB. Fischvideo auf Astra 3A läßt die Antenne nicht bewegen. Alles muß neu installiert werden. Test an SG2100 und V-	Changelog 1.3.211.230: Known problems: * Motorised: Set menu: Sometimes motor does not stop after move east/west command. Mit FW 1.2.112.160 scheint es zu funktionieren			25.10.2006	
10	11.11.2006		1.3 211 -183	EPG	Benwick	Aufnahmen im EPG sporadisch nicht	Bei vielen geplanten Ereignissen werden sporadisch einige nicht im EPG				
11	21.09.2006		1.3 211 -183	HD	lenapo	Nach dem Einbau einer anderen Platte Probleme beim booten		Workaround: - downgrade auf 1.2 - factory reset - Einbau der Platte-upgrade auf 1.3 bzw. - Gerät einschalten - "Menü" --> "Einstellungen" --> "Benutzereinstellungen" --> "Einschaltung" --> "letzter Zustand" - Menü verlassen und irgendeinen Kanal einschalten - Gerät am Hauptschalter ausschalten (ohne Standby) - Platte wechseln - Gerät einschalten		1.3 211 - 230	31.10.2006
12	17.10.2006		1.3 211 -183	PIP	peppypingo	PIP Problem bei Timeshift	- PIP mit der PIP Taste aktiviert. - Aktiviere mit der Pausetaste das Timeshift - Schalte mit der PIP Umschalttaste auf den anderen Kanal Jetzt fängt er an rum zu spinnen, zeigt das Invertbild. Schaltet dann um, doch der Ton ist bei den beiden Bilder vertauscht. Aus dem Problem komme ich nur wieder raus wenn ich das Gerät komplett stromlos mache.	Ein ähnliches Problem mit der PIP Funktion wurde auch schon gefunden und gelöst, das kommt dann mit dem nächsten Update.			17.10.2006
13	18.11.2006		1.3.211.230	Premiere	James Cody	Premiere-Aufnahmen nicht mehr lippensynchron	Seit dem letzten Update sind Premiere-Aufnahmen nicht mehr lippensynchron. Bei .230 is das Problem deutlich ausgeprägter als bei .183	joeben04: Ja, es wird auch bereits daran gearbeitet.			02.01.2007
14	27.12.2006		1.3.211.242	Schneiden	G.Freeman	Film nach Schneiden kaputt	Beim Schneiden einer Aufnahme kann es manchmal (selten) passieren dass man nur noch eine 2 sec aufnahme hat				29.12.2006
15	03.09.2006		1.3	Timer	joeben04	Timer übersprungen	Es werden oftmals Tage bei der Timeroption "Mo-Fr" und "Serie" übersprungen	Timer auf täglich oder wöchentlich setzen und EPG-Kopplung rausnehmen			

16	20.09.2006		1.3	Timer	snoopy	Vorzeitiger Abbruch	Vorzeitiger Abbruch einer Aufnahme bei Aufnahme von 2 Senungen mit gleichzeitigem Ende und start einer 3.Aufnahme mit Vor- und Nachlaufzeit Gleichzeitig zwei Aufnahmen laufen die beide um 21.15 Uhr enden sollten. Durch die Einstellung das vor und nach der Aufnahme 5 Minuten Zuschlag drauf sind sollte die Aufnahme eigentlich bis 21.20 Uhr laufen. Eine weitere Aufnahme die um 21.15 Uhr starten sollte, minus Abschlag macht also 21.10 Uhr. Das führt zwangsläufig zu einem Aufnahmekonflikt. Bislang war es meiner Meinung nach so das der Receiver gemeckert hat wenn sich Aufnahmen überschneiden. Entweder konnte man gar nicht erst sagen das er das aufnehmen soll, oder er hat beim start der dritten Aufnahme automatisch bis zum reellen Termin gewartet (ohne Zuschlag) und wenn dann noch 2 Aufnahmen am laufen waren, hat er gemeckert das er die Aufnahme nicht machen könne. Es sprang um 21.10 Uhr die dritte Aufnahme an und eine der beiden			
17	25.10.2006		1.3.211. 230	Timer	ke45	Vorlaufzeit wird ignoriert	Seit der 1.3.211 230 wird nicht mehr die eingestellte Vorlaufzeit berücksichtigt und die Aufnahmen starten direkt ab Startzeitpunkt (EPG) der Sendung		1.3.211.242	27.11.2006
18	26.11.2006		1.3.211. 230	Timer	ke45	Programmierte Uhrzeit verstellt sich	2 Wochentimer hatten plötzlich falsche Uhrzeiten. So stand "Dr. House" plötzlich mit 15:00 Uhr drin und ein anderer Eintrag war auch falsch! Die betroffenen Einträge waren - wie auch alle anderen - EPG gebunden.	EPG-Bindung aufheben		
19	07.12.2006		1.3.211.239	Timer	ke45	Überlappende Aufnahmen werden nicht korrekt behandelt	Ich habe gerade noch mal einen neuen Test gemacht: Aufnahme A: ARD, 12:00 - 12:15 Aufnahme B: ARD, 12:15 - 13:00 Aufnahme C: Vox, 12:00 - 12:30 Aufnahme D: Vox, 12:30 - 13:00 Um zu sehen was passiert habe ich dabei live ARD geschaut. Vorlauf steht auf 3-, Nachlauf auf 10 Minuten. Hier das, was wirklich aufgenommen wurde, jeweils Startzeit, Endzeit und Länge laut Library: Aufnahme A: 11:57 - 12:14, Länge 16:45 Aufnahme C: 11:57 - 12:40, Länge 42:54 Aufnahme B: 12:14 - 12:29, Länge 14:45 (vorzeitig abgebrochen!) Aufnahme D: 12:29 - 13:10, Länge 40:29 Der erste Konflikt um 12:15 Uhr wurde also korrekt behandelt (das deckt sich mit den Beobachtungen von Jörg), allerdings erfolgte die Umschaltung eine Minute zu früh (um 12:14 Uhr anstatt um 12:15 Uhr). Um 12:29 (wieder eine Minute zu früh) wurde mein live-Bild schwarz, Aufnahme B wurde abgebrochen und dafür Aufnahme D gestartet. Dann waren im TV-Menü nur noch Sender der RTL-Gruppe aktiv, ich konnte nicht mehr auf ARD zurück schalten. Für mich sieht das so aus, dass das neue Problem eher mit der Zuordnung der			
20	09.01.2007		1.3.211-239	Timer	ke45	Timer mit EPG-Bindung über längere Zeit	Timer mit EPG-Bindung über längere Zeit werden bei EPG-Änderungen nicht aktualisiert			10.01.2007
21	04.09.2006		1.3 211 -183	Übertragung	Benwick	Abbruch der Übertragung	Bei Übertragung auf externe Festplatte erscheint die Meldung "Umschalten nicht möglich - OK" und Übertragung bricht nach Bestätigung ab	Diese Meldung kommt bei Aufnahmen > 4GB. Hintergrund ist die Begrenzung des FAT32-Formats dass Dateigrößen von max. 4GB zuläßt.		
22	06.11.2006		1.3	Übertragung	Haferstroh	Kopieren von Bildschirmfotos auf USB-Stick klappt nicht	Von einer aufgenommenen Sendung ein paar Bildschirmfotos gemacht und man konnte die von der Festplatte auch anschauen. Jedes Bild war etwa 680 kB groß. Dann die Bilder auf einen USB-Stick (FAT) kopiert, ging verdächtig schnell und die Bilder konnte der PC auch nicht anzeigen. Jede Bilddatei war genau 54 Bytes groß. Nochmal probiert, wieder das selbe. Kopieren von Aufnahmen auf den Stick funktioniert, ebenso Kopieren von MP3 und JPG vom Stick auf den Inverto (letzte 1.3-Firmware).	Die Bildschirmfotos sind Bitmap-Dateien, deshalb sind sie auch so groß (680 kB).		
23	22.12.2006		1.3.211.230	Übertragung	OASE65	Anzeige der Prozent beim Download auf externe Platte falsch	Die %-Anzeige spilet beim ersten (oder zweiten) Downloadfile von Fünf vollkommen verrückt. Sie zeigte im oberen Balken sogar "-82%" und Ähnliches an. Beim nächsten File wird das aber auf Null gesetzt. Auch wird der Download glücklicherweise nicht unterbrochen.			
24	31.10.2006		1.3 211 -183	Uhrzeit	Benwick	Umstellung auf Winterzeit	Nach der manuellen Umstellung(!) auf Winterzeit sind alle Timereinträge um einen Stunde verändert, d.h. alle timer starten eine Stunde früher und haben daher nicht korrekt aufgenommen.			
25	28.10.2006		1.3.211.230	USALS	Rob van der Does	Beim verwenden von USALS: Sat-positionen sind um 2 Grad verschoben		Zum ausgleichen sollte man die eigene position 2 Grad um die Ost verschieben. Nicht alle Inverto-USALS benützer erfahren diese Problem.		
26	03.09.2006			Wiedergabe	joeben04	Vor- und Rücklauf nicht zuverlässig	Besonders auch wenn die Option "Aufnahme aller Audiotracks" aktiviert ist			
27	25.10.2006		1.3	Wiedergabe	ke45	Festplattenwiedergabe und 2 Aufnahmen	Eine Aufnahme läuft und wird zeitversetzt angeschaut. Dann kommt eine zweite Aufnahme dazu. Zum Zeitpunkt des Beginns der zweiten Aufnahme bricht das Abspielen der ersten Aufnahme ab und man landet im normalen Fernsehprogramm. Das Aufnehmen wird glücklicherweise nicht unterbrochen und man kann das zeitversetzte Anschauen fortsetzen.			
28	06.11.2006			Wiedergabe	OASE65	PVR hängt wenn man vom Ende einer Aufnahme in den Rücklauf geht	Man springt in der Library (Edit-Modus) an das Aufnahmeende und dann Rückwärtslauf. Der Bildschirm bleibt dann allerdings schwarz und es läuft sozusagen gar nichts. Die Markierung steht dann rechts - und bleibt auch da.			
29	11.10.2006		1.3	Library	snoopy	Auswahlcursor in der Library an falscher stelle	Wenn eine Aufnahme aus der Library geschaut wird und die Stoptaste betätigt wird, dann kommt man, falls eine startende Aufnahme oder einen Screenshot unterdessen durchgeführt wurde, in der Library nicht mehr auf der Sendung die man gerade gesehen hat.			