



Dreambox 5620 s

Als je problemen heb met het ontvangst heb en zeker weet dat het de schotel en aanverwante niet is. dan is het goed mogelijk dat er 2 Condensatoren kapot zijn op het moederbord van je 5620 Dat kun je overigens zien omdat de condensatoren opgeblazen zijn en dus bol staan. zorg er wel voor dat je de + kant er goed op soldeert anders kun je waarschijnlijk het moederbord weggooien. Deze Condensatoren moet je dan vervangen voor 2200u / 16 volt ipv 2200u / 10 volt wie er standaard op zitten.

Veel kijkplezier gewenst Cobus R