


CONECTAR A LOS PINES DEL CS4334 EN STR8000
 CON CINTA PLANA 10 CONDUCTORES, LOS PARES COMENZANDO POR
 EL SEÑALADO CON +5V FUNCIONAN COMO APANTALLAMIENTO,
 EXCEPTO EL INMEDIATO QUE SE CONECTA AL PIN6 (GND) EL RESTO
 SE CORTAN EN EL EXTREMO SIN CONECTARLO POR EL LADO DEL PCB STRONG
 ESTÁN ORDENADOS DE FORMA QUE NO SE CRUZAN NINGUNO PARA FACILITAR
 LA SOLDADURA



C1, C2, C3 = 100nF
 C4, C5= 10uF 16V
 C6= 22uF 16V
 R1= 10R
 R2= 330R
 R3= 10K
 IC1= CS8402
 IC2= 74HC73
 IC3= GP-1F31 o GP-1F32 (TOSLINK)