Hoe flash ik mijn Philips Satalite Receiver met behulp van FLASH CVT V2.0.5

Inhoudsopgaven

1.	Inleiding	3
2.	Uitlezen van de receiver	4
3.	Het flashen van een nieuwe firmware	6
4.	Het flashen van een nieuwe Flash512	8
5.	Samenvoegen Firmware en Flash512	10
6.	Disclaimer	11

1. Inleiding

Voordat een receiver voorzien kan worden van een nieuwe firmware is het belangrijk om te weten met wat voor een type receiver je te maken hebt.

Philips heeft een drietal verschillende versies op de markt gebracht, dit zijn de:

- DSI185 (Model: DST5816/03 deze is niet te flashen)
- DSX6071 (Model: DST5816/13, DST5816/23, DSX7071/03)
- DSX6072 (Model: DST5186/33, DSX6073/03, DSX7071/23, DSX7072/03)

Om nu te weten te komen welke type receiver je hebt kan je twee dingen doen:

- Je receiver omdraaien en aan de onderkant op de sticker te kijken.
- Het uitlezen van de aanwezige software.

Mijn voorkeur gaat uit naar de laatste mogelijkheid, voor het geval er per ongeluk een verkeerde sticker op is beland of zo.

De firmware voor een Philips Satalite Receiver bestaat eigenlijk uit drie gedeelten:

- Een firmware van 2Mb, de daadwerkelijke firmware;
- Een flash512 van 512Kb, hierin zitten de kanalenlijst, transponderlijst en keys voor de emulator;
- Een eeprom van 2Kb, zie dit als een inhoudsopgaven. Het verteld de firmware waar hij zijn instellingen uit de flash512 kan vinden;

Let op! Als er verkeerde software word geflasht of er toch iets is misgegaan dan is de receiver tijdelijk onbruikbaar geworden, meestal staat er dan ook 'Update Error' in het display. Je bent dan aangewezen op iemand met een Oslink die er voor jouw andere software in kan laden.

2. Uitlezen van de receiver

Het uitlezen van de bestaande software kan worden gedaan met het programma flashCVT. Ik ga er gemakshalve ervan uit dat het al geïnstalleerd is.

Hoe gaat dit in zijn werk:

- Sluit je receiver met een seriële kabel aan op een pc of laptop;
- Open het programma FlashCVT;



• Druk nu op de knop lees sat;

Dontvanger I/O
Seriele Opties Instellen © Com1 © Com2 © Com3 © Com4
C 9600 bps C 38400 bps C 115200 bps
Hele Firmware (2Mb) 🥝 Ontvangen aangesloten
Verbinden Lezen Datkonnelen Lees Eeprom
400
Afsluiten

- Gebruik bovenstaande instellingen;
- Druk nu op de knop verbinden;
- In het display van de receiver zal nu --SE komen te staan en in het log venster van flashCVT dat de poort is geopend en dat er is overgeschakeld naar de service mode. Wanner dit niet wilt lukken, kan je de decoder een keer uit en aan schakelen met de power knop op de receiver;
- Druk op lezen;
- Het uitlezen begint en duurt ongeveer 10 minuten;
- Na het uitlezen zal er in het log venster staan hoelang het heeft geduurd.
- Druk nu op lees eeprom;
- Binnen enkele seconden zal de eeprom uitgelezen zijn en gevraagd worden waar deze opgeslagen dient te worden;
- Druk nu op ontkoppelen en je komt terug in het eerste scherm;
- Let op! De firmware staat nu in het geheugen van de computer en dient nog opgeslagen te worden;
- Druk op opslaan Bin, er zal gevraagd worden waar de bin opgeslagen moet worden;
- Je kunt nu met wordpad deze bin file open en erin zoeken naar de term DSX
- Het echt model nummer zal gevonden worden en weet je welke software er geflasht moet worden;
- Word er geen DSX gevonden, probeer dan DSI.

Let op! Als er verkeerde software word geflasht dan is de receiver tijdelijk onbruikbaar geworden. Je bent dan aangewezen op iemand met een Oslink die er voor jouw andere software in kan laden.

3. Het flashen van een nieuwe firmware

Het flashen van de nieuwe software kan worden gedaan met het programma flashCVT. Het beste is om energie besparende programma's en screensavers uit te schakelen. Dit om te verkomen dat er haperingen kunnen optreden.

Hoe gaat dit in zijn werk, ik ga er gemakshalve ervan uit dat het al geïnstalleerd is:

- Sluit je receiver met een seriële kabel aan op een pc of laptop;
- Open het programma FlashCVT;

PlashCvt v2.0 Bestandsbeheer	.5			×
Flas	hCvt	<mark>≧</mark> Laden Bin	Dp <u>s</u> laan Bin	
Philips Receiver	Flashfile Converter	Lees Sat	🧕 Schrif Sat	
Bintype: Philips [DSX6072/19A			
Status : Bestand Grootte: 209715	d gewijzigd i2 hutes	Aanpassen	 <u>A</u> bout	
Bestand: LeXfiles	s_DSX6072_NLopen_EMU	 Js2_25-5.bin		
Blok:0	(\$00000-\$00000)	\$0000 bvte	23	
Blok:1 SET	(\$10044-\$10844)	\$0800 bvt	23	SUC
Blok:2 TPT	(\$20044-\$20C2C)	\$OBE8 byte	es (254)	pt
Blok:3 TSR	(\$30044-\$30078)	\$0034 byte	28	2
Blok:4 CODE	(\$40000-\$4FFFC)	\$FFFC byte	25	ĕ
Blok:5 TSR	(\$50044-\$50078)	\$0034 byte	25	CB.
Blok:6 EMU	(\$60044-\$61044)	\$1000 byte	25	ŝ
Blok:7 TCS	(\$70044-\$7EA88)	\$EA44 byte	es (1999)	4
Besturina				-
Aller	n Data 🔿 64Kb	Blok C	512Kb Blok	
	Nok <u>O</u> pslaan Blok	is Blok	<u>B</u> ekijk Blok	
Wissel Di (Monoblo	iSEqC Opruimen ock) Transponders	Zet geheugen om naar tekst	Lees tekst in het geheugen	
D:\Download\Sch	otel/U eXfiles, DSX6072, NI	LopenEMUs2 25.	5V eXfiles DSX6	072

- Druk nu op Laden Bin;
- Selecteer de nieuwe Firmware (een .bin file van 2MB)
- Het laden zal enkele secondes in beslag nemen;
- Druk nu op Schrijf Sat;
 - Er kan nu een melding komen dat de TCS en TPT blokken ontbreken. Dit is geen ramp: Dit zijn de kanalenlijst en transponderlijst. Deze zijn flashen m.b.v. de flash512 file.

🖗 Ontvanger I/O	_ 🗆 🗡
Seriele Opties Instellen © Com1 © Com2 © Com3 © Com4 © 9600 bps © 38400 bps © 115200 bps □ Leeg niet schrijven	Bloklijst 0: 1:SET 2:TPT 3:TSR 4:CODE 5:TSR 6:EMU 7:TCS Select
Verbinden Schrijven Ontkoppelen Schrijf Eepro	 m
	4
Afsluiten	

- Gebruik bovenstaande instellingen;
- Je kunt er voor kiezen om Schrijven controleren uit te vinken, dit verhoogt het risico, je weet niet of het goed of fout is gegaan. Maar het versneld wel het proces;
- Je kunt er voor kiezen om Leeg niet schrijven aan te vinken, dit versnelt het proces maar je weet niet zeker of er geen restante van de oude software achter blijft in de receiver;
- Druk nu op de knop verbinden;
- In het display van de receiver zal nu --SE komen te staan en in het log venster van flashCVT dat de poort is geopend en dat er is overgeschakeld naar de service mode. Wanner dit niet wilt lukken, kan je de decoder een keer uit en aan schakelen met de power knop op de receiver;
- Druk nu op Schrijven;
- Het schrijven zal ongeveer anderhalf uur duren;
- Bij verify-errors is het belangrijk om niet uit de SE mode te gaan, zolang je daar inzit, kan je zelf er nog andere software in flashen;
- Als je gebruikt heb gemaakt van een firmware die voorzien is van een kanalen en transponderlijst is het belangrijk om meteen de eeprom te schrijven;
- Druk hiervoor op Schrijf eeprom;
- Selecteer de eeprom file die bij de firmware zat;
- Als je gebruikt heb gemaakt van een firmware die **niet** voorzien is van een kanalen en transponderlijst hoef je nu ook nog niet de eeprom te flash. Je moet nu nog eerst de Flash512 flashen (zie volgend hoofdstuk) of de firmware zelf zijn kanalen laten zoeken;
- Als je er zeker van bet dat alles goed is gegaan kan je verder;
- Druk nu op Ontkoppelen
- Zet de receiver aan, als je een firmware met een kanalen en transponderlijst hebt geflasht kan je nu gewoon zappen tussen de kanalen. Anders zal je in het menu terecht komen;

4. Het flashen van een nieuwe Flash512

Het flashen van de nieuwe flash512 kan worden gedaan met het programma flashCVT. Het beste is om energie besparende programma's en screensavers uit te schakelen. Dit om te verkomen dat er haperingen kunnen optreden.

Hoe gaat dit in zijn werk, ik ga er gemakshalve ervan uit dat het al geïnstalleerd is:

- Sluit je receiver met een seriële kabel aan op een pc of laptop;
- Open het programma FlashCVT;

PlashCvt v2.0.	5					×
Flas	h(Cvt	Laden Bin		Dp <u>s</u> laan Bin	
Philips Receiver I	Flashfil	e Converter	Lees Sat		🧕 Schriif Sat	
Bintype: Philips D	SX6072	2/19A				1
Status : Bestand	gewijzig	gd	19		° A haved	
Grootte: 2097152	2 bytes		Aanpassen		About	1
Bestand: LeXfiles_	DSX60	172_NLopen_EMI	Js2_25-5.bin			
Blok:0	(\$000	000-\$00000)	\$0000 b	vtes		
Blok:1 SET	(\$10)	044-\$10844)	\$0800 b	vtes		S
Blok:2 TPT	(\$200	D44-\$20C2C)	\$OBE8 b	ytes	(254)	ptr
Blok:3 TSR	(\$300	D44-\$30078)	\$0034 b	ytes		5
Blok:4 CODE	(\$400	DOO-\$4FFFC)	\$FFFC by	ytes		ĕ
Blok:5 TSR	(\$500	044-\$50078)	\$0034 b	ytes		na,
Blok:6 EMU	(\$600	D44-\$61044)	\$1000 b;	ytes		뒿
Blok:7 TCS	(\$700	D44-\$7EA88)	\$EA44 b	ytes	(1999)	~1
Besturina	Data	C 64Kt	Blok	0.5	12Kb Blok	
	ok	Dpslaan Blok	∐is Blok		Bekijk Blok	
Wissel Dis (Monobloc	GEqC (k)	Opruimen Transponders	Zet geheuge om naar teks	n L t r	.ees tekst in net geheugen	
D:\Download\Scho	tel\LeXI	files_DSX6072_N	LopenEMUs2_	25-5\L	.eXfiles_DSX6	072

- Druk nu op Laden Bin;
- Selecteer de nieuwe Flash512 (een .bin file van 512KB)
- Druk nu op Schrijf Sat;

Verbinden Schrijven Ontkoppelen Schrijf Eeprom	Seriele Opties Instellen Com1 C Com2 C Com3 C Com4 9600 bps C 38400 bps C 115200 bp Leeg niet schrijven Poort Open Schrijven controleren O Ontvangen aangeslo	Bloklijst 1 0 0: 15ET 15ET 15T 15T 15T 15T 15T 15T 15T 15
	Verbinden So Daves verbinden Schrift	hrijven jf Eeprom
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4

- Gebruik bovenstaande instellingen;
- Je kunt er voor kiezen om Schrijven controleren uit te vinken, dit verhoogt het risico, je weet niet of het goed of fout is gegaan. Maar het versneld wel het proces;
- Je kunt er voor kiezen om Leeg niet schrijven aan te vinken, dit versnelt het proces maar je weet niet zeker of er geen restante van de oude software achter blijft in de receiver;
- Druk nu op de knop verbinden;
- In het display van de receiver zal nu --SE komen te staan en in het log venster van flashCVT dat de poort is geopend en dat er is overgeschakeld naar de service mode. Wanner dit niet wilt lukken, kan je de decoder een keer uit en aan schakelen met de power knop op de receiver;
- Druk nu op Schrijven;
- Het schrijven van de Flash512 zal ongeveer een kwartier in beslag nemen;
- Hierna is het van belang om de eeprom van de firmware te flashen;
- Druk hiervoor op Schrijf eeprom;
- Selecteer altijd de eeprom file die bij de firmware zat. Anders kan het zijn dat de firmware naar de verkeerde plek word verwezen;
- Het schrijven van de eeprom is zo gedaan;
- Druk hierna op ontkoppelen;
- Zet de receiver aan en als alles goed is kan je weer zappen;

5. Samenvoegen Firmware en Flash512

Het komt steeds vaker voor dat er firmware's worden verspreid waar in geen kanalen/transponder/Key lijsten inzitten.

Je kan er dan voor kiezen om na het flashen van de firmware ook nog de flash512 te flashen. Of je maakt van deze firmware en een flash512 een complete firmware die in een keer te flashen is.

Hoe gaat dit samen voegen in zijn werk:

• Open het programma FlashCVT;



- Druk nu op Laden Bin;
- Selecteer de nieuwe Firmware (een .bin file van 2MB)
- Het laden zal enkele secondes in beslag nemen;
- Selecteer nu onderin bij Besturing voor 512Kb Blok;
- Druk hierna op Lees Blok;
- Selecteer de flash512 die je wilt gebruiken;
- Het laden zal enkele secondes in beslag nemen;
- Druk hierna op Opslaan Bin;
- Geef de locatie en de naam op van de complete firmware.

Nu heb je dus een bin file van 2Mb met daarin de Firmware en de Flash512.

6. Disclaimer

- Het serieel flashen van een receiver brengt risico's met zich mee.
- Dit risico is geheel voor eigen rekening;
- Aan dit document zijn geen rechten te ontlenen;
- De auteur van dit document is op geen een enkele wijze aansprakelijk te stellen voor welke vorm van schade dan ook.